

Bezpečnostní pokyny pro váhy

Váhy jsou přesné nástroje, které vyžadují opatrné zacházení. Aby vám sloužily co nejdéle a poskytovaly přesné výsledky, je důležité dodržovat následující bezpečnostní pokyny:

Při používání váhy:

- **Stabilní podklad:** Vždy umísťujte váhu na rovný, pevný a stabilní povrch. Vyhněte se vibracím a průvanu, které by mohly ovlivnit přesnost měření.
- **Ochrana před vlhkem a prachem:** Chraňte váhu před vlhkostí, prachem a jinými nečistotami. Pravidelně ji čistěte měkkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.
- **Kalibrace:** Pravidelně kalibrujte váhu pomocí známého závaží, abyste zajistili přesnost měření.
- **Přetížení:** Nikdy nepřekračujte maximální nosnost váhy. Přetížení může váhu poškodit.
- **Jemné zacházení:** S váhou zacházejte opatrně. Vyhněte se nárazům a pádům.
- **Elektromagnetické rušení:** Udržujte váhu v dostatečné vzdálenosti od zdrojů elektromagnetického rušení, jako jsou mobilní telefony, počítače nebo magnety.

Bezpečnostní pokyny pro baterie:

- **Správný typ baterie:** Používejte pouze baterie doporučeného typu a velikosti.
- **Výměna baterií:** Při výměně baterií postupujte podle návodu výrobce.
- **Uložení baterií:** Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.
- **Likvidace baterií:** Likvidujte použité baterie ekologicky.

Bezpečnostní pokyny pro kalibrační závaží:

- **Manipulace se závažími:** Závaží manipulujte opatrně pomocí pinzety nebo rukavic.
- **Čištění závaží:** Pravidelně čistěte závaží měkkým hadříkem.
- **Skladování závaží:** Uchovávejte závaží v suchu a chladu.

Dodržování bezpečnostních pokynů přispěje k:

- Dlouhé životnosti váhy
- Přesným výsledkům měření
- Bezpečné práci